



Peddinghaus

Peddinghaus Española, S.A.
 Tfno: (34) 945 46 53 70
 Fax : (34) 945 46 55 26
 E-mail:jlvallecillo@peddinghaus.es
 www.peddinghaus.es

Datos técnicos de la maquina



Datos técnicos



Cizalla para llanta

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	400 x 20
perfil en L, corte 45°	hasta mm	120 x 12
longitud de corte	mm	425



Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte	max. mm ²	
carrera, totalmente regulable	mm	10 – 42
cortes con cuchillas estándar 90°:		
perfil en L, corte 90°	hasta mm	120 x 10
redondos	mm	40 + 20
cuadrados	mm	40 + 25
cortes con cuchillas especiales :		
perfil en U, corte 90°	hasta mm	140
doble T, corte a 90°	hasta mm	160



Entalladora cuadrada

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	80 x 10
perfiles en U(en ala)	mm	80 hasta 140
doble T (en ala)	mm	80 hasta 160
anchura entallado	mm	52
profundidad	mm	70



Punzonadora

capacidad	KN	900
escote de punzonado	mm	250
carrera de punzonado regulable	mm	10 a 42
punzonado con :		
• dispositivo de cambio rápido	hasta mm	Ø32 en 22
• dispositivo especial hasta 58 Ø	hasta mm	Ø58 en 11
• dispositivo especial hasta 65 Ø	hasta mm	Ø65 en 10

Datos de la máquina

Nº carreras de punzonado en 20 mm	min -1	20
potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto (con aceite)	aprox. kg	1200
dimensiones de la máquina	L x W x H cm	120x65x188

Todos los datos se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm².



Peddinghaus

Peddinghaus Española, S.A.
Tfno: (34) 945 46 53 70
Fax : (34) 945 46 55 26
E-mail: jlvallecillo@peddinghaus.es
www.peddinghaus.es

Equipamiento de serie:

- Cuchillas para corte de llanta de 425 mm de longitud, también para cortes a 45°.
- Cuchillas para corte de llanta afiladas en los 4 cantos.
- Mesa de apoyo de material con topes de medición, en la unidad de corte de llanta.
- Cuchillas para perfiles, para cortes a 90° así como para redondos y cuadrados.
- Sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 31 mm Ø para punzones y matrices de la **serie verde**.
- Pisador del punzonado regulable en altura, con apertura lateral y placa intercambiable.
- Dispositivo de entallar cuadrado.
- Mesa de apoyo de material en la entalladora.
- Pedal de dos posiciones y elementos de control eléctricos.
- Enchufes para conexiones externas, p.ej. tope de longitud eléctrico y sistemas de tope.
- Grupo hidráulico integrado en máquina.
- Motor trifásico 4 K w, 400 Vac y 50 Hz.